







LIT D'ÉPANDAGE



TRANCHÉES D'ÉPANDAGE
DANS UNE ZONE REMBLAYÉE



TERTRE D'INFILTRATION



TRANCHÉES D'ÉPANDAGE

DANS UN TERRAIN NATUREL - absence de nappe phréatique

